

## STOCKHOLMS STADSMUSEUMS STENINVENTERING

Stadsdel Vasastaden

Besiktigad 920217 Sign UN Kvarter Leran 8

Adress Rörstrandsg. 29,31

Arkitekt Höög &amp; morssing

Bygglov/Slutbes 1927/1928

Kulturhist. klass grön Antal sidor

Utan skulptural sten

## Fasadsten

Sten återfinns i fasaden som portaler och sockel - i övrigt putsade fasader.

Portal I (29): Stiliserad klassicerande portal med adressrelief och rundbåge. (Klassn. enl. nedan) Portal II (nr 31): Klassicerande stram portal med rundbågig muröppning krönt av fris och kornisch med äggstav. (Klassn. enl. nedan)

Stendetaljer	Bergart	Ytbear	Skador	Konsthist. värde	
				Akut	Portal Dekor
Portal I	Gr	Kha, Sh	0		B
Portal II	Gr	Kha, Sh	0		AB-
Sockel	Gr	Kha	0		

## Bergart

Kst = Kalksten

Sst = Sandsten

Ma = Marmor

Gr = Gråsten

Sk = Skiffer

## Skador

0 = Inga synliga/  
påtagliga

1 = Begränsade

2 = Omfattande

## Ytbearbetning

Rk = Råköpp

Sm = Spetsmejslad

Kha = Kryssharnrad

Lh = Lågerhuggen

Th = Tandhuggen

Sh = Släthuggen

Rh = Ramhuggen

Hy = Hyvlad

Sl = Slipad

Po = Polerad

## Geolog

Originalport/ar X

Skadebeskrivning portal

Skadebeskrivning dekor

Anmärkning

STOCKHOLMS STADSMUSEUMS STENINVENTERING      Stadsdel Vasastaden  
 Besiktigad 920217 Sign UN      Kvarter Leran 9  
 Adress Rörstrandsg. 33  
 Arkitekt Höög & Morssing      Bygglov/Slutbes 1927/1928  
 Kulturhist. klass grön      Antal sidor      Utan skulptural sten

Fasadsten

Sten finns i fasaden som portal och sockel - i övrigt putsade fasader.

Portal: Enkel klassicerande portal krönt av slutsten med rund skiva - adressrelief. (Klassn. enl. nedan)

Dekor: Entreétrappan från Rörstrandsg. flankeras på första steget av huggna klot. (Klassn. enl. nedan)

		Konsthist. värde			
Stendetaljer	Bergart	Ytbear	Skador	Akut	Portal Dekor
Portal	Gr	Kha, Sh	0		B
Dekor	Gr	Sh	0		B

Bergart	Skador	Ytbearbetning	
Kst = Kalksten	0 = Inga synliga/ påtagliga	Rk = Råkopp	Sh = Släthuggen
Sst = Sandsten		Sm = Spetsmejslad	Rh = Ramhuggen
Ma = Marmor	1 = Begränsade	Kha = Krysshamrad	Hy = Hyvlad
Gr = Gråsten	2 = Omfattande	Lh = Lågerhuggen	Sl = Slipad
Sk = Skiffer		Th = Tandhuggen	Po = Polerad

Geolog

Originalport/ar X

Skadebeskrivning portal.

Skadebeskrivning dekor

Anmärkning

## STOCKHOLMS STADSMUSEUMS STENINVENTERING

Stadsdel Vasastaden

Besiktigad 920217 Sign UN Kvarter Leran 12

Adress Rörstrandsg. 35,37

Arkitekt Höög &amp; Morssing

Bygglov/Slutbes 1928/1929

Kulturhist. klass grön Antal sidor

Utan skulptural sten

## Fasadsten

Sten återfinns i fasaden som portaler och sockel.

Portal I (nr 35): Klassicerande enkel portal krönt av liten slutsten med större rund skiva för adressrelief. (Klassn. enl. nedan)

Portal II (nr 37): Som ovan (Klassn. enl. nedan)

		Konsthist. värde			
Stendetaljer	Bergart	Ytbear	Skador	Akut	Portal Dekor
Portal I	Gr	Kha,Sh	0		B
Portal II	Gr	Kha,Sh	0		B
Sockel	Gr	Kha	0		

## Bergart

Kst = Kalksten

Sst = Sandsten

Ma = Marmor

Gr = Gråsten

Sk = Skiffer

## Skador

0 = Inga synliga/  
påtagliga

1 = Begränsade

2 = Omfattande

## Ytbearbetning

Rk = Råkopp

Sm = Spetsmejslad

Kha = Kryssharnrad

Lh = Lågerhuggen

Th = Tandhuggen

Sh = Släthuggen

Rh = Ramhuggen

Hy = Hyvlad

Sl = Slipad

Po = Polerad

## Geolog

Originalport/ar

Skadebeskrivning portal

Skadebeskrivning dekor

Anmärkning